



ИРКУТСКАЯ  
НЕФТЯНАЯ  
КОМПАНИЯ

# ПРАВИЛА

## ношения украшений на производственных объектах

### НАША ЦЕЛЬ

Защитить всех работников ООО «ИНК», подрядных организаций и посетителей от травм, которые могут возникнуть при ношении украшений и ювелирных изделий на месте производства работ.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие правила применяются при разработке производственных инструкций и инструкций по охране труда, учитываются при проведении оценки рисков на рабочих местах и при планировании работ. Правила распространяются на всех сотрудников ООО «ИНК», а также на работников подрядных организаций при производстве работ в интересах ООО «ИНК» и посетителей, находящихся на объектах ООО «ИНК». Ограничения на ношение ювелирных изделий применяются в любое время, когда персонал обязан носить средства индивидуальной защиты.

Область распространения правил – все производственные объекты ООО «ИНК» и виды деятельности персонала, за исключением офисов.

### ОПАСНОСТИ И РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НОШЕНИЕМ УКРАШЕНИЙ

Украшения могут попасть в движущиеся части машин. Ожерелья, браслеты, часы и кольца могут привести к серьезным травмам, в том числе - потере конечности. Металл проводит электричество и электрический заряд, проходящий через кольцо или металлический ремешок часов, может привести к тяжелым ожогам. Кроме того, случайное прикосновение к электрическим контактам металлическими украшениями может привести к повреждению оборудования.

Металл также проводит тепло, что делает опасным ношение ювелирных изделий во время работы с нагретыми до высокой температуры инструментами или веществами. Украшение может стать причиной сильных ожогов.

Ювелирные изделия создают опасность для тех, кто работает с химическими веществами. Время удаления с кожи пролитого или разбрызганного едкого химиката увеличивается при попадании вещества под кольцо или ремешок часов.

### РАЗРЕШЕННЫЕ УКРАШЕНИЯ

- Серьги пусеты (серьги-гвоздики);
- Наручные часы с неметаллическим ремешком/браслетом.

### ЗАПРЕЩЕННЫЕ УКРАШЕНИЯ

- Серьги;
- Браслеты;
- Кольца;
- Наручные часы с металлическим ремешком/браслетом;
- Украшения для пирсинга, открытые и не защищенные одеждой;
- Любые другие украшения, которые могут зацепиться за выступающие и острые предметы, движущиеся и вращающиеся механизмы или запутаться в них.

### УКРАШЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ СНЯТЬ

Если сотрудник не может снять украшения, он должен заклеить их во время нахождения на производственном объекте лейкопластырем, а также проинформировать об этом непосредственного руководителя.

